
BILAGA 2 BRISTER OCH SKADOR – TILLSTÅNDET 2016

Nedan förtecknade skador och brister är observerade vid översiktlig, okulär besiktning utförd i januari 2016. Alla mer svåråtkomliga byggnadsdelar eller utrymmen är dock inte kontrollerade. Förteckningen är aktuell information vid denna tidpunkt. Den bör uppdateras regelbundet för att vara användbar i en daglig diskussion kring underhåll och skötsel av kyrkan och dess inventarier.

De skador och brister som påtalas är sådana som bör åtgärdas eller hållas under uppsikt för vidare utredning och analys av tänkbara åtgärdsförslag. Mindre skador samt brister av ringa betydelse är inte förtecknade. Detta gäller även skador vars utveckling avstannat och som numera utgör en del av kyrkans historia.

För en tydligare bild av kyrkans och dess inventariers tekniska och funktionella status bör mer omfattande fältstudier med fokus på skadebild och orsakssammanhang genomföras.

Nedanstående förteckning utgår från underhållsplanens disposition.

Grundläggning och stomkonstruktion**Grundläggning och murar**

- Inga skador och brister observerade
-

Bjälklag och valv

- Inga skador och brister observerade

Taklag

- Inga skador och brister observerade

Exteriör**Murar**

- Kopparhaltigt vatten rinner från bleck och taklist och ger fläckar i putsen.
- Vittringsskador i spritputsen närmast mark.
- Spricka i utv puts på tornets sydsida från runda fönstret till mark.
- Frostsprängningsskador vid sockel
- Algpåväxt, avfärgning partiellt bortvittrad

Portar, fönster och övriga muröppningar

- Vissa rötskador i karmbottenstycken och nederdel av sidostycken i några fönster, skadorna förvärras på grund av mindre lämplig målningsbehandling (alkydfärg i stället för linoljefärg).

-

Yttertak

- Inga skador och brister observerade

Interiör

Vapenhuset i tornets första våning

- Inga skador och brister observerade

Uppgångar till läktaren

- Inga skador och brister observerade

-

Förråd

- Inga skador eller brister observerade

Toalett

- Inga skador eller brister observerade

Kyrkorummet

Inga skador och brister observerade

Sakristian

- Inga skador och brister observerade

-

Tornets andra våning

- Inga skador och brister observerade

-

Tornets tredje våning

- Inga skador och brister observerade

-

Tornvinden

- Inga skador och brister observerade

-

Vinden över kyrkorummet

- Inga skador och brister observerade

Pannrummet

- Inga skador och brister observerade

-

Fast inredning

Orgelläktaren

- Inga skador och brister observerade

-

Orgeln

- Inga skador och brister observerade

-

Bänkinredningen

- Inga skador och brister observerade

Altaranordningen

- Inga skador och brister observerade

-

Predikstolen

- Torksprickor i målning och spackling.

-

Dopfunten

- Inga skador och brister observerade

-

Tillgänglighet för rörelsehindrade

- Toaletten är inte helt tillgänglig för rörelsehindrade

Tekniska system**Elektricitet**

- Inga skador och brister observerade

-

Belysning

- Inga skador och brister observerade

-

Värme

- Inga skador och brister observerade

-

Vatten och avlopp

- Inga skador och brister observerade

-

Ventilation

- Ventilationskanal från toalett har en fläkt som är mycket bullrig.

-

Ljudanläggning

- Inga skador och brister observerade

-

Brandskydd och inbrottssäkerhet

- Kyrkan saknar brandlarm och brandskyddsdokumentation.
- Kyrkan saknar inbrottslarm.

-

Åskskydd

- Vissa stuprör som fungerar som nedledare är ej jordade.

-

Klockringning

- Inga skador och brister observerade

-

Inventarier

Inga skador och brister observerade