

BILAGA 2 BRISTER OCH SKADOR – TILLSTÅNDET 2016

Nedan förtecknade skador och brister är observerade vid översiktlig, okulär besiktning utförd i januari 2016. Alla mer svåråtkomliga byggnadsdelar eller utrymmen är dock inte kontrollerade. Förteckningen är aktuell information vid denna tidpunkt. Den bör uppdateras regelbundet för att vara användbar i en daglig diskussion kring underhåll och skötsel av kyrkan och dess inventarier.

De skador och brister som påtalas är sådana som bör åtgärdas eller hållas under uppsikt för vidare utredning och analys av tänkbara åtgärdsförslag. Mindre skador samt brister av ringa betydelse är inte förtecknade. Detta gäller även skador vars utveckling avstannat och som numera utgör en del av kyrkans historia.

För en tydligare bild av kyrkans och dess inventariers tekniska och funktionella status bör mer omfattande fältstudier med fokus på skadebild och orsakssammanhang genomföras.

Nedanstående förteckning utgår från underhållsplanens disposition.

Grundläggning och stomkonstruktion

Grundläggning och murar

- Inga skador och brister observerade
-

Bjälklag och valv

- Inga skador och brister observerade

Taklag

- Inga skador och brister observerade

Exteriör

Murar

- Inga skador och brister observerade

Portar, fönster och övriga muröppningar

- Fönster målade med alkydfärg
-

Yttertak

- Inga skador och brister observerade

Interiör

Vapenhuset i tornets första våning

- Inga skador och brister observerade

- - Kyrkorummet**
 - Putsskada (spjälkning på sydväggen under psalmnummertavla)
- - Sakristian**
 - Inga skador och brister observerade
- - Kapprum till sakristian inkl förråd**
 - Inga skador och brister observerade
- - Toalett vid sakristian**
 - Inga skador och brister observerade
- - Tornets andra våning**
 - Sydväggens insida har spår av vattengenomslag (smuts som fastnat i fukt/mögel)
- - Tornets tredje våning**
 - Inga skador och brister observerade
- - Tornets fjärde våning**
 - Inga skador och brister observerade
- - Tornvinden**
 - Inga skador och brister observerade
- - Vinden över kyrkorummet**
 - Inga skador och brister observerade
- - Fast inredning**
 - Orgelläktaren**
 - Inga skador och brister observerade
 - Orgeln**
 - Inga skador och brister observerade
 - Bänkinredningen**
 - Dörrarna till de främre raderna avtagna
 - Altaranordningen**
 - Inga skador och brister observerade
 - Predikstolen**
 - Inga skador och brister observerade

Dopfunten

- Inga skador och brister observerade
-

Tillgänglighet för rörelsehindrade

- Toalett saknas för rörelsehindrade.
Trappsteg till kor och reservutgång.

Tekniska system**Elektricitet**

- Inga skador och brister observerade
Systemet saknar jordfelsbrytare och automatsäkringar
-

Belysning

- Inga skador och brister observerade
-

Värme

- Elradiatorer och ledningar föråldrade, bör bytas.
-

Vatten och avlopp

- Inga skador och brister observerade
-

Ventilation

- Inga skador och brister observerade
-

Ljudanläggning

- Inga skador och brister observerade
-

Brandskydd och inbrottssäkerhet

- Kyrkan saknar brandskyddsdokumentation.
- Kyrkan saknar inbrottslarm utom i vapenhuset.
-

Åskskydd

- Inga skador och brister observerade
-

Klockringning

- Inga skador och brister observerade
-

Inventarier

De kulturhistoriskt värdefulla inventarierna är ej märkta med församlingskod.

Metallföremål

Putsning utförs med normalt slipande putsmedel, vilket inte är lämpligt.

Textilier

I en trälåda i skrudskåpet förvaras äldre dukar, bl a två värdefulla broderade sidendukar (från 1718 resp 1831).

Dessa bör tas om hand för konservering och lämplig förvaring.

Belysningsarmaturer

Inga skador och brister observerade

Övriga föremål

Föremål på tornvinden bör inventeras och för vissa bör konservering och lämplig förvaring ordnas.